

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	OBS:	REFUGO
ORDEM DE FABRICAÇÃO	10/11/12	Clur	othe	
CORTE DO MATERIAL	NA	000	/	
PRÉ-USINAGEM	20111	Course		
GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO	20,11	Que		
TÊMPERA	NA			
MONTAGEM DA BUCHA DE MD	NA			
EMBALAGEM P/CORTE A FIO	NA			
EMPRESA DE CORTE A FIO	inter	18		
RECEPTOR DE CORTE A FIO	1/A			
INSPEÇÃO DE CORTE A FIO	NA			
01-USINAGEM DE ACABAMENTO EM	20,11	Ceolerorolo	4	
TORNO 02-USINAGEM DE ACABAMENTO EM RETIFICA	201A			
03- POLIMENTO	20/11	(Sec	No.	
BANHO EM ÓLEO PROTETIVO	20/11	Qui		-
ADIÇÃO NO ESTOQUE	20111	(Der	Aug .	

INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕES		1	5 2	3	4
DIMENSIONAL mm	REQUER	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
01- Paquimetro	Ø50	50			
02- Paquimetro	40	40	1	No.	
03- Micrômetro	Ø5,4	5,4			
03- Paquimetro	12,50	12,50			

NA : Não re oplico