

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

DESIGNAÇÃO DO PROCESSO	DATA	RESPONSÁVEL	000	
LIBERAÇÃO DO DESENHO	04/00/10	/du	OBS:	REFUGO
CORTE DO MATERIAL	09/0/11/0	(Clin	OTTEG	
PRÉ-USINAGEM		,		
GRAVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO			1 6	
TÊMPERA				No.
MONTAGEM DA BUCHA DE MD		1)		
EMBALAGEM P/CORTE A FIO		NA		4 5
EMPRESA DE CORTE A FIO				
RECEPTOR DE CORTE A FIO				
INSPECÃO DE CORTE A FIO)		
UI-USINA (3FM DE A CADALITA				
02-USINAGEM DE ACABAMENTO EM RETIFICA				13.2
03- POLIMENTO	1	10		
BANHO EM ÓLEO PROTETIVO		Olivido Cr.	lag de la reco	THE !
ADIÇÃO NO ESTOQUE	100	edyperole ly	STATE IS	138F
Etapas do processo	pão anliant	augrolo Co.		1112

Etapas do processo não aplicada preencher com (N/A) Etapas do processo não listadas escrever abaixo

INSPEÇÃO FINAL DE FERRAMENTA

N° DE INSPEÇÕES		1	2		
DIMENSIONAL mm	REQUER	ENCONTRADA	FNOONE	3	4
01- Paquimetro	Ø60	5998	ENCONTRADA	ENCONTRADA	ENCONTRADA
02- Paquimetro	25,40	25/40			
03- Micrômetro	Ø11,26	11 21	100000		
03- Paquimetro	10,15	10,15	10.5		