

Data: 09/04/20

20 Hora:10:15

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20062

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 269028 Data entrada: 24/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 736,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150863

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 36

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Cuidado para não amassar a rosca RNC 1940 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 09/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:15

CERTIFICADO Nº: 20063

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270721 Data entrada: 21/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: **08/04/2020** Peso: **764,00** 

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150474

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 36

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Cuidado para não amassar a rosca

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de

remessa.



Data: 09/04/20

Hora:10:15

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20064

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274839 Data entrada: 03/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 415,00

Op do Cliente: 15-3002453

Descrição das peças: 15-3002453 MO - PARAFUSO PARA ESTEIRA DO TRATOR M24-1,5 X 76 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154463

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/04/20

Usuário:Cleunice

0/04/20 Hora:10:15

**CERTIFICADO Nº: 20065** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 275127 Data entrada: 06/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 129,00

Op do Cliente: 15-3070854

Descrição das peças: 15-3070854 MO - PARAFUSO P/ ESTEIRA DO TRATOR 7/8 -14UNF X 2,3/4 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154726

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:15

CERTIFICADO Nº: 20066

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274311 Data entrada: 26/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 703,00

Op do Cliente: 15-3011072

Descrição das peças: 15-3011072 MO-PARAFUSO P/ LAMINA TRATOR 1 -8UNC X 3,1/4

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153972

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 41 - 43 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:15

**CERTIFICADO Nº: 20067** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 275838 Data entrada: 12/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 403,00

Op do Cliente: 15-3002047

Descrição das peças: 15-3002047 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 62/70 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 155226

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/04/20

Hora:10:15

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 20068**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274567 Data entrada: 02/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 335,00

Op do Cliente: 15-3002238

Descrição das peças: 15-3002238 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 110/120,5 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154361

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/04/20

Hora:10:15

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 20069** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274311 Data entrada: 26/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 1.210,00

Op do Cliente: 15-3011075

Descrição das peças: 15-3011075 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 1 -8UNC X 4 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153971

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 41 - 43 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/04/20

Hora:10:15

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 20070

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 275713 Data entrada: 11/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 491,00

Op do Cliente: 15-3030412

Descrição das peças: 15-3030412 MO-PARAF. RODA 3/4 X 57,5/63,5 -16F UNF - R. DIREITA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 155129

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/04/20

Hora:10:15

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20071

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274311 Data entrada: 26/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 687,00

Op do Cliente: 15-3011070

Descrição das peças: 15-3011070 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 1 -8UNC X 2,3/4 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 153967

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 42 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/04/20

0 Hora:10:15

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20072

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271454 Data entrada: 28/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 746,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151141

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 36

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Cuidado para não amassar a rosca remessa.



Data: 09/04/20

Hora:10:15

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20073

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 269028 Data entrada: 16/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 676,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149519

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 36

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Cuidado para não amassar a rosca

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de

remessa.



Data: 09/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:15

CERTIFICADO Nº: 20074

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 269028 Data entrada: 16/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 455,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149521

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 36

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**

Cuidado para não amassar a rosca

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de

remessa.



Data: 09/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:15

CERTIFICADO Nº: 20075

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 275127 Data entrada: 06/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 464,00

Op do Cliente: 15-3070855

Descrição das peças: 15-3070855 PARAFUSO P/ ESTEIRA DO TRATOR 7/8 -14UNF X 3 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154727

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:15

CERTIFICADO Nº: 20076

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 274839 Data entrada: 03/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 08/04/2020 Peso: 481,00

Op do Cliente: 15-3002455

Descrição das peças: 15-3002455 MO - PARAFUSO PARA ESTEIRA DO TRATOR M24-1,5 X 90 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 154460

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/04/20

Usuário:Cleunice

04/20 Hora:10:15

CERTIFICADO Nº: 20114

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271454 Data entrada: 16/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27657 Data saída: 09/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 09/04/2020 Peso: 757,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 155516

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 48

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**