HASIL INSPEKSI RUANG SERVER DATA FASILITAS RUANG SERVER

Unit Induk : DISTRIBUSI BANTEN
Unit Pelaksana : UP3 BANTEN SELATAN
Unit Layanan :

		Ketersediaan	diaan					KONDISI		1	Terbackup UPS	S	Ter	back	up Gent	Terbackup Genset
No	Jenis Perangkat	Ada	Tidak	可	Merk	Tipe	Baik	Rusak Sebagian	Rusak	Ya	Sebagian Tidak	Tidak	*		a Sebagian	Ya Sebagian Tidak
1	RACK SERVER	<		2			۷			<			- 1			<
2	AC	<		2			٧						- 1			
3	FIRE SUPPRESION		٧													
4	APAR	٧		ı			٧									
5	CCTV RUANG SERVER	<		1			<			<			- 1			<
6	GROUNDING		٧													
7	LAMPU	<		1			۷				<					<
00	PINTU (ACCESS DOOR)	٧		1												
9	RAISED FLOOR	<														
10	THERMOMETER		<													

Rahadiyan

ASMAN STI BANTEN 1 / 2

Mengetahui,

MBAG PERENCANAAN / MANAGER UL

Rangkasbitung, 6 Desember 2019 Diperikasa Oleh,

Support

Diki Saputra

HASIL INSPEKSI RUANG SERVER DAFTAR UPS DAN GENSET

Unit Induk : DISTRIBUSI BANTEN
Unit Pelaksana : UP3 BANTEN SELATAN
Unit Layanan :

JENIS PERANGKAT	NO (UPS / GENSET)		1 UPS			UPS	UPS	UPS	UPS
	MERK	APC SU							
	TIPE	SUA3000UXICH	1						
KAPASITAS	(VA)	3000							
TAS	(Ah)	,							
ARUS	BEBAN (A)	2,7							
	BAIK	<							
KONDISI	RUSAK RUSAK								
	RUSAK								
OUTPUT	AC	<							
JT	DC								
	KETERANGAN	2 Buah							
	REKOMENDASI								

ASMAN STI BANTEN 1/2

Rahadiyan

Mengetahui,

MBAG PERENCANAAN / MANAGER UL

Guruh Syahrani

Tangerang, 6 Desember 2019 Diperikasa Oleh,

Diki Saputra

HASIL INSPEKSI RUANG SERVER DAFTAR SWITCH, ROUTER, DAN ACCESS POINT

Unit Induk

_	_	
Unit Layanan	Unit Pelaksana	Out mank
*****	: UP3 BANTEN SELATAN	: DISTRIBUST BANTEN

	lanis Baranakat (Sudtoh /			POE)E		Kondisi Port		Terbac	Terbackup UPS	Terbackup Gense	up Genset		
No	Router / Access Point)	Merk	Tipe	Ya	Tidak	Baik	Rusak	Total	Ya	Tidak	EA	Tidak	Keterangan	Rekomendasi
1 -4	SWITCH	зсом	3C17300			48		48	<			<	2 Buah	
2	ACCESS POINT	TP - LINK	WA901ND							<			4 buah	
33	ROUTER	MICROTIC	1100AHx4			13			۷			٧		
4	ACCESS POINT	TP - LINK	AC1900							<		<	2 Buah	
5														
6														
7														
00														

Rahadiyan

ASMAN STI BANTEN 1/2

Mengetahui,

MBAG PERENCANAAN / MANAGER UL

Tangerang, 6 Desember 2019 Diperikasa Oleh,

IT Support

Diki Saputra

Guruh Syahrani

HASIL INSPEKSI RUANG SERVER DAFTAR KOMPUTER DAN SERVER

Unit Induk

:: DISTRIBUSI BANTEN Unit Pelaksana :: UP3 BANTEN SELATAN

Unit Layanan :

	Innis Barangkat (Vamoutas /					Terbac	kup UPS	Terback	ip Genset		
No	Jenis Perangkat (Komputer / Server)	Merk	Tipe	OS	Fungsi	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Keterangan	Rekomendasi
1	SERVER	supermicro	x8STi	WINDOWS SERVER 2003	Data pelanggan, mapping, ftp bts	v			v		
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

Mengetahui,

ASMAN STI BANTEN 1/2

MBAG PERENCANAAN / MANAGER UL

Guruh Syahrani

IT Support

Tangerang, 6 Desember 2019 Diperikasa Oleh,

Diki Saputra

Rahadiyan