## Modelo de Análise de Riscos

1º ETAPA: IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
Denominação do risco: [Ex:] Aquisição do sensor
Descrição do Risco:
[Ex:] O sensor de particulados (pó) não é de fácil aquisição no Brasil.
2º ETAPA: AVALIAÇÃO DO RISCO
Impacto: Alto:( ) Médio/Alto:( x ) Médio:( ) Médio/Baixo:( ) Baixo:( )
Explique: [Ex:] Este sensor é muito importante para o projeto. Caso não esteja disponível o
projeto torna-se inviável.
Probabilidade: Alto:( ) Médio/Alto:( ) Médio:( ) Médio/Baixo:( x ) Baixo: ( )
Explique: [Ex:] A equipe já entrou em contato com um fornecedor e aguarda instruções para
pagamento e envio imediato.
3º ETAPA: RESPOSTA AO RISCO
Estratégias e Ações: Buscar outros fornecedores ou, em último caso, projetar e montar um
sensor.
1° ETAPA: IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
Denominação do risco: [Ex:] Faixa de operação do sensor X
Descrição do Risco:
[Ex:] O datasheet afirma que faixa de operação é de 1 a 50 ppm, o que adequado para o
projeto. Porém, por se tratar de um sensor de baixo custo, esta informação pode não ser
verdadeira.
2º ETAPA: AVALIAÇÃO DO RISCO
Impacto: Alto:(x) Médio/Alto:() Médio:() Médio/Balxo:() Baixo:()
Explique: [Ex:] Caso a faixa de operação do sensor não atenda às especificações do projeto,
não será possível medir a variável.
Probabilidade: Alto:( ) Médio/Alto:( ) Médio:( ) Médio/Baixo:( ) Baixo: ( x )
Explique: [Ex:] A equipe teve acesso a projetos na internet que utilizam este sensor com
sucesso para a faixa de operação necessária.
3º ETAPA: RESPOSTA AO RISCO
Estratégias e Ações: Investir na aquisição de um sensor de custo mais alto.
1º ETAPA: IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
Denominação do risco: [Ex:] Motores subdimensionados
Descrição do Risco:
[Ex:] Os motores podem ser mais fracos que o inicialmente esperado, movendo o veículo
multo vagarosamente.
2º ETAPA: AVALIAÇÃO DO RISCO
Impacto: Alto:(x) Médio/Alto:() Médio:() Médio/Baixo:(x) Baixo:()
Explique: [Ex:] Os motores fracos não inviabilizam a locomoção do veículo. Mesmo em
velocidade baixa, o protótipo pode ser testato, ainda que não atenda a todos os requisitos do projeto.
Probabilidade: Alto:( ) Médio/Alto:( ) Médio:( ) Médio/Baixo:( x ) Baixo: ( )
Explique: [Ex:] Foram realizados testes para a movimentação de objetos de peso similar ao
do veículo.
3º ETAPA: RESPOSTA AO RISCO
Estratégias e Ações: A família de motores utilizada é comum no mercado. Existem modelos
de potência maior, que podem ser adquiridos.
1º ETAPA: IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
Denominação do risco: [Ex:] Biblioteca de reconhecimento de impressão digital
Descrição do Risco: [Ex:] A biblioteca FingerOpen, para reconhecimento da impressão digital pode apresentar
desempenho insatisfatório quando integrada ao leitor (scanner).
2º ETAPA: AVALIAÇÃO DO RISCO
Impacto: Alto:(x) Médio/Alto:() Médio:() Médio/Baixo:() Baixo:()
Explique: [Ex:] Esta biblioteca permite o reconhecimento de 18 pontos característicos de uma
impressão digital, o que é necessário para identificar um usuário.
Probabilidade: Alto:( ) Médio/Alto:( ) Médio:( x ) Médio/Baixo:( ) Baixo: ( )
Explique: [Ex:] Resultados de testes preliminares com um scanner da mesma familia daquele
especificado mostraram-se satisfatórios.
3º ETAPA: RESPOSTA AO RISCO
Estratégias e Ações: Desenvolver um algoritmo proprietário para a extração dos 18 pontos

...

Formulário sugerido por Gasnier, 2000, Editora IMAN.