15/03/2021 de realiza entrega de regulador de alto flip marca Centec Sere: 20080006-446 con flyametro usable gentec Madelo: FM197A-186-00 late: 617-20050201/027 al Servicio Organias Respirationas A3 camo cambio para regorer regulador roto debido a exempo adverso ocurrido en el servicio, de entrega ruero y en buen estado. Recibe: Jefe Juliana Amézquitai Lopez Megadro Barrera

