

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Отчет по лабораторной работе №3

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ НЕВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ СИСТЕМ Вариант №19

Выполнил:

студент МИН21

Урывский Д.В.

Ростов-на-Дону

Цель работы

Научиться выполнять расчеты надежности систем с невосстанавливаемыми элементами.

Задание 1

В результате анализа данных об отказах аппаратуры частота отказов получена в виде $f(t) = a\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} + b\alpha\lambda_2 t^{\alpha-1} e^{-\lambda_2 t^{\alpha}}$.

Требуется определить количественные характеристики надежности в течение времени $t=t_0=1000$: вероятность безотказной работы P(t), вероятность отказа Q(t), интенсивность отказов $\lambda(t)$, среднюю наработку до отказа T_1 , дисперсию наработки до отказа DT, среднее квадратичное отклонение σT . Построить графики распределения P(t), Q(t), $\lambda(t)$.

Таблица 1. Исходные данные

λ_1	λ_2	α	а	b
0,004	0,012	0,13	0,02	0,8

Результат:

Найдем P(t). Q(t), f(t)

```
>> syms a b lam1 lam2 alf t;
>> a= 0.2;
>> b= 0.8;
>> lam1= 0.004;
>> lam2= 0.012;
>> alf=0.13
alf =
    0.1300
>> f(t)=a*lam1*exp(-lam1*t)+b*alf*lam2*(t^(alf-1))*exp(-lam2*t^alf);
>> P(t)=1-int(f(t), t, 0, 1000)
P(t) =
(4*exp(-(3*10^{(39/100))/250))/5 + exp(-4)/5
>> syms Q;
>> Q=1-P
O(t) =
1 - \exp(-4)/5 - (4 \exp(-(3*10^{39/100}))/250))/5
```

Рис.1 Определение значений P(t). Q(t), f(t) в системе MatLab

Следующим шагом является необходимость вычисления численных значений P и Q, а также вычислении частоты отказов (рис 2)

```
>> vpa(P)
ans(t) =
0.78044161359185314883146989595993
>> vpa(Q)
ans(t) =
0.21955838640814685116853010404007
>> lam=f(t)/P(t)
lam =
(exp(-t/250)/1250 + (39*exp(-(3*t^(13/100))/250))/(31250*t^(87/100)))/((4*exp(-(3*10^(39/100))/250))/5 + exp(-4)/5)
>> vpa(lam)
ans =
0.0010250606657404294730222746085478*exp(-0.004*t) + (0.0015990946385550699779147483893345*exp(-0.012*t^(13/100)))/t^(87/100)
```

Рис.2 Определение численных значений P(t). Q(t), lam(t) в системе MatLab

Вычислим T0, DT, ST. Зададим данные, на основании которых построим график функции (рис.3)

```
>> TO=int((1-int(f(t), t, 0, 1000)),t,0,inf)

TO =

Inf

>> DT=int((t^2)*f(t),t,0,inf)-(T0^2)

DT =

-Inf

>> sT=sqrt(DT)

sT =

Inf*li

>> % Построим график функции

>> x = 0:10:1000; % диапазон интегрирования

>> y = a.*laml.*exp(-laml.*x)+b.*alf.*lam2.*(x.^(alf-l)).*exp(-lam2.*x.^alf); % значения подынтегральный функции

F = cumtrapz(x,y); % постепенный расчёт интеграла

% рисуем

plot(x,y,'b',x,F,'r'), grid on
```




Рис 4. График функции P(t)

Контрольные вопросы:

1. Количественные характеристики надежности определяются по следующим формулам:

$$P(t) = e^{-\int_{0}^{t} \lambda(x)dx} = 1 - \int_{0}^{t} f(x)dx$$
 (3.1)

$$Q(t) = 1 - P(t) (3.2)$$

$$f(t) = \frac{dQ(t)}{dt} = -\frac{dP(t)}{dt}$$
 (3.3)

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{P(t)} = -\frac{1}{P(t)} \cdot \frac{dP(t)}{dt}$$
 (3.4)

$$T_0 = M(T) = \int_0^\infty P(t)dt$$
 (3.5)

- 2. Дисперсией $D\xi$ случайной величины ξ называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания $M\xi$:
 - 3. $D\xi = M(\xi M\xi)^2 = M\xi^2 (M\xi)^2$.
- 4. Среднеквадратическим отклонением σ случайной величины х называется корень квадратный из дисперсии этой величины:

5.
$$\sigma(\xi) = \sqrt{D\xi}$$