
La commande n'est pas des watts : une bande de n degrés
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
P/P_{max}
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
$T_{sp} - y$ (°C)
n = 0.5 °C
n = 1 °C
n = 2 °C