مسئله شما همان مسئله تعریف شده در پروژه اول می باشد با این تفاوت که لازم است فرمولهای خود در برنامه را برای حالت گذرا اصلاح کنید و حل خود را در زمان تکرار کنید. بنابراین صرفا جهت اطلاع شما صورت پروژه تکرار می گردد. مطابق شکل زیر یک تراشه الکترونیکی به ابعاد $K_c=52$ W/mk به دایت $K_c=52$ W/mk باشد قرار گرفته است. جعبه با ماده ای که دارای ضریب هدایت $K_c=50$ میباشد، پر شده است. جعبه در دیوارهای پایین و سمت چپ عایق بوده و در دیوار سمت راست دارای دمای ثابت $K_c=50$ می باشد در وجه بالایی خود با جریان هوا در دمای پایین و سمت چپ عایق بوده و در دیوار سمت راست دارای دمای شابد. مقدار حرارتی که تراشه در اثر کار کردن به دمای $K_c=50$ و ضریب هدایت $K_c=50$ و سریب هدایت $K_c=50$ و به بستر خود منتقل می نماید. برابر $K_c=50$ و نمریب هدایت به دمای (Steady state) تولید کرده و به بستر خود منتقل می نماید. برابر $K_c=50$ می باشد. این جعبه ممکن برسد، آیا چنین چیزی رخ می دهد؟ برنامه کامپیوتری خودتان را بصورت جداگانه و آماده اجرا ارسال نمائید. برنامه کامپیوتری ارسالی شما باید در حضور معلم حل تمرین کار کند. در گزارش خود دمای نقاط را بصورت مناسب نشان دهید، و خطوط دما ثابت را ترسیم کنید. در ضمن بصورت رنگی توزیع دما داخل میدان را نیز نشان دهید. با تحلیل نتایج، بررسی دمای نقاط، و محاسبه بالانس حرارتی کنید. در ضمن بصورت رنگی توزیع دما داخل میدان را نیز نشان دهید. با تحلیل نتایج، بررسی دمای نقاط، و محاسبه بالانس حرارتی دو بعدی تحلیل کنید. برای حل عددی این مسئله $K_c=50$ و نظر بگیرید. بسته به شماره دانشجویی خود تغییرات زیر را در صورت مسئله بدهید. در صورتیکه ۳ رقم آخر شماره دانشجویی شما $K_c=50$ باشد. نقاط ۱۳ و ۷۳۷ روی دیوار بالا، و نقطه ۲۵% روی دیوار بالا، و نقطه ۲۵%

If A<10 then T_{∞} = 23+A

If 10<A<20 then $K_c = 52 + A/2 W/mk$

If 20<A<110 then $h_{\infty} = 510 + A/2 \ W/m^2 k$

If A>110 then $\dot{q} = (10^7 - 400xA) W/m^3$

در ضمن دانشجویان ورودی ۹۳ و ۹۵ اتصال جعبه به پایه را صرفا در دو نقطه چپ و راست در نظر بگیرند، و دانشجویان ورودی ۹۴ اتصال جعبه به پایه را صرفا در نقطه وسط در نظر بگیرند. درصورتیکه از MATLAB استفاده می کنید باید ابتدا با معلم حل تمرین هماهنگ نمایید.

درصورتیکه دمای اولیه مجموعه 20C باشد حل خود را تا رسیدن به پاسخ پایا (steady state) پیش ببرید. ملاک شما برای رسیدن به جواب پایا مقایسه با نتایج پروژه اول شما است. برای این کار اگر متوسط دمای کل نقاط در پروژه اول T_{av} و متوسط دمای کل نقاط در هر قدم زمانی حل حاضر شما T_{me} باشد، معیار همگرایی حل شما زمانی است که T_{av} به کمتر از ۲۰٫۱ برسد. در این حالت زمان واقعی مسئله برای رسیدن به حل نهایی را T_{av} می نامیم.

با استفاده از برنامه خود زمان واقعی لازم برای رسیدن به پاسخ پایا (steady state) در این مسئله را بدست آورید. برای این کار با ستفاده از برنامه خود زمان واقعی لازم برای رسیدن به پاسخ پایا t_f رمسئله را حل کرده و زمان واقعی Δt رابدست آورید، و سپس خطای نسبی t_f بدست آمده را با t_f بدست آمده در حل قبل محاسبه کنید. این کار را تا رسیدن به خطای نسبی کمتر از ۱٪ ادامه می دهید. آخرین t_f بدست آمده زمان واقعی دقیق است. در ضمن خطای نسبی به اینصورت زیر تعریف می گردد.

در آخرین حل خود مشخص کنید که در چه زمانی وسط تراشه الکترونیکی به $\frac{(t_f-\overline{t_f})}{t_f}$ نقاط را بصورت مناسب نشان دهید، و خطوط دما ثابت را در زمان t_f ترسیم کنید.

