
A 相
B 相
C 相
相电流（A）
电角度（°）
4
2
0
-2
-4
0
100
200
300


d 轴分量
q 轴分量
d-q 电流（A）
电角度（°）
6
5
4
3
2
1
0
-1
0
100
200
300