
$T_s = 0.1$ s
$K = 2.144$
$K = 1.000$
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
Im z
-1
0
1
Re z