顺序不可颠倒：先型别，后数值



前四步定理论值，第五步量实际值