
输出 y
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
纯反馈 Kc=2.5（发散）
Smith Kc=2.5
纯反馈 Kc=0.6（保守）
控制量 u
2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
时间 t (s)