
纯反馈：增益一过 0.8 就迅速失控
超调 (%)
IAE
IAE 最优 0.4
纯反馈增益 Kc（Ti=6 s）
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4