
一 阶跃试验辨识 K、T、tau
二 判断 tau/T 是否值得上预估器
三 按无延迟模型整定 PI
四 搭并联模型与延迟支路
失配裕度够吗？
否
先修模型，再谈整定
重估延迟、修模型
是
五 降增益或加设定值滤波
六 限幅、抗饱和、投切无扰