
硬上限
最优 q = 1.50，上限 6.0000
圆判据 1.3333
Popov 上限
允许增益 K
Popov 参数 q (s)
1
2
3
4
5
6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0