
幅值
频率 / (rad/s)
S H2
T H2
KS H2
S H∞
T H∞
KS H∞
1/|W1|
灰带：两条曲线都在这里拱到峰值
|S(jω)|
频率 / (rad/s)