
调节时间
IAE
时间 (s) / IAE
控制量总变差
切换增益 k
1
2
3
4
5
1000
2000
3000
4000
5000
6000