
最坏灵敏度峰值
10^1
性能门
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
穿越频率 / (rad/s)