
理想重复
测量噪声 0.01
复位误差 0.02
增益失配 +20%
增益失配 -20%
非重复外扰 0.05
0.022
0.024
0.022
0.016
0.035
0.029
纯反馈
末次 RMS
末次最大偏差
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
误差