
(a)
截断模态残差 (K²)
10^{-9}
2
3
4
6
8
控制阶数 N
(b)
峰值 u (K)
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
R = 100
R = 10
R = 1
R = 0.1
R = 0.01
0.1
0.2
0.3
0.4
控制能量