
使能
模式1
阶段指示
工艺阶段
带噪测量
检测器
模式号
切换律
控制器
执行器
对象
排产
模式2
使能
状态测量