
d=3 保持
d=3 归零
d=13 保持
d=13 归零
跟踪误差 RMS (rad)
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0
10
20
30
40
50
丢包率 (%)