
14
13
12
11
10
9
占空比分辨率 / bit
12
10
8
6
4
2
0
死区占比 / %
常用 16 kHz
8
16
20
40
100
PWM 频率 / kHz