
需求与核算
明确负载与节拍
折算惯量与转矩
惯量比 ≤ 5？
否
调整减速比或改型
是
部件选型
选电机：转矩/转速
选驱动器与母线
选编码器分辨率
确定采样周期
校核与投运
校核带宽与谐振
裕度足够？
是
否：回到部件选型
现场整定三环
验收：误差/节拍