
三次
五次
四相 S
位置 (rad)
1.0
0.5
0.0
速度 (rad/s)
4
2
0
加速度 (rad/s²)
20
0
-20
0
100
200
300
400
500
时间 (ms)