
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
-2.5
关节 1 角度 (度)
0
200
400
600
800
时间 (ms)
q2=30 度
q2=90 度
q2=150 度