
12
10
8
6
4
2
0
关节 1 角度 (度)
0
100
200
300
400
500
时间 (ms)
Kp=100
Kp=400
Kp=900