
T_u
2a
输出 y / 摄氏度
1
0
-1
继电输出 u
2
1
0
-1
-2
600
700
800
900
1000
1100
时间 t / s