
轨迹 RMS 误差 (K)
10^{0}
6×10^{-1}
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
L=0.2
L=0.6
L=1.0
L=0.6 不前移
1
2
3
4
5
6
批次序号
温度偏差 (K)
2
0
-2
第 1 批
第 6 批
0
100
时间 t (min)