
深色为加工，斜纹为清场切换
最短加工时间优先
D
A
B
C
610 min
最优 DABC
B
D
A
C
640 min
0
200
400
600
时间 (min)