
温度 (摄氏度)
100
50
0
温度设定值
反应温度
夹套温度
0
20
40
60
80
100
转化率 x (%)
90
80
70
规格上限
规格下限
真值
机理估计
PLS 估计
0
20
40
60
80
100
时间 t (min)