
正常
冷却能力降 30%
活性高 12%
T2 控制限
T2 统计量
批次序号
0
100
10^2
10^1
10^0
右上区域为越限
正常
冷却能力降 30%
活性高 12%
10^1
10^0
10^{-1}
10^0
10^1
10^2
T2 统计量