
超调
IAE
100
80
60
40
20
超调 (%)
10^2
10^1
IAE
10% 合格线
10^{-1}
10^0
扫描周期 (s)