

BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE

HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Issued upon Completion of Hull Class Renewal Survey

Etabli à la suite de la Visite de Renouvellement de Classe Coque

GENERAL PARTICULARS	- Caractéristiques princip	pales			
Ship's Name : WISBY VERITY Nom du navire		IMO Number : Numéro OMI BV Register No : BV Registre N°	9283459 04025C		
Port of Registry : Port d'Attache			Malta		
Gross Tonnage :	Gross Tonnage: 4295		7479		
Tonnage Brut National:	-		Port en Lourd Classification Notation - Classe attribuée :		
ITC (69) :	4295	0:14-	I & HULL & MACH		
Date of Build : Date Construction	02/07/2004	Oil ta	Oil tanker ESP Chemical tanker ESP		
Date major conversion :	_	lce c	Unrestricted navigation lce class IA;⊛ AUT-UMS;MON-SHAFT		
Date transformation majeure		100 0	Idos IA, & AOT-ONIO, MON-ONALT		
Type of conversion :	-				
Type de transformation					
 b) A summary of the class re <i>Un résumé des résultats de l</i> c) The hull class renewal su 	enewal survey results is a la visite de renouvellement d rvey has been completed	attached herewith in anne le classe est joint ci-après er d satisfactorily on 05/07/20	n annexes.		
Condition Evaluation Report		atalong	Title : Marine Surveyor		
completed by : Rapport d'évaluation	Nom:		Titre		
complété par :	Signature		Stamp Cachet		
OFFICE / Bureau :	BV Szczecin, Polar	nd	Date : 06/08/2019		
Condition Evaluation Reporterified by : Rapport d'évaluation vérifié par :	Name : Marcello Za Nom : Signature	anotti	Title : Marine Manager Titre Stamp Cachet		
OFFICE / Bureau :	BV Copenhagen, D	enmark	Date : 07/08/2019		
Attached annexes and doo	uments - Annexes et docui	ments joints :	<u> </u>		
☐ Annex III - Evaluati ☐ Annex - List of Carg ☐ . ☐ .	f Thickness Measuremer on of ship's longitudinal s go and Ballast Capacities	trength			
Ine latest published Rules of B	ureau veritas Marine & Offs	nore and the Bureau Veritas	Marine & Offshore General Conditions are applicable.		

La dernière édition des Règlements de Bureau Veritas Marine & Offshore ainsi que les Conditions Générales de Bureau Veritas Marine & Offshore ainsi que les Conditions Générales de Bureau Veritas Marine & Offshore sont applicables.



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Ship's Name: **WISBY VERITY** BV Register No: 04025C

Nom du navire BV Registre N°

ANNEX I - EVALUATION AND RESULTS

Annexe I - Evaluation et Résultats

A) Report Review - Examen des Rapports :

Survey carried out in Falkvarv shipyard in Falkenberg, Sweden

- Class report no. GTB0/2019/J5084 (in progress);
- CAP report no. CPN0/2019/C0004 (in progress);
 UTM report no. ALF-19132.

Close-up Survey - Visites rapprochées :

- All web frames in all ballast tanks
- All web frames including deck transverse and cross ties if fitted in a cargo tank
- One web frame in each remaining cargo tanks
- All transverse bulkheads in ballast tanks
- All transverse bulkheads in cargo tanks
- All longitudinal bulkheads in all cargo and ballast tanks (including D.B tanks)

C) Thickness Measurements - Mesures d'épaisseur :

- All areas subject to close-up visual inspection (CVI)
- All main deck plates Other exposed decks plates (poop, bridge, forecastle decks)
- Selected inner bottom plates
- All keel and bottom plates
- Selected wind and water strakes
- Collision bulkhead, forward machinery space bulkhead, aft peak bulkhead
- Two transverse sections in way of two different cargo tanks within the amidships 0,5L
- All internals in fore peak and aft peak tanks
- Selected cargo tanks bulkheads
- Selected internal structure such as floors and longitudinals, transverse frames, web frames, deck beams, tweendecks, girders, etc.
- Plating of sea chests
- Shell plating in way of overboard discharges and overboard pipes (till o/b valve)
- All bulkheads of chain lockers (bottom and side plates)
- SW pipes in ER
- Fire main and foam pipes on deck and E

Ballast Tank Protection - Protection des capacités de ballastage :

All ballast tanks are hard-coated. Coating condition: GOOD.

Repairs - Réparations :

Definitive repairs carried out as follows:

- in Cargo Tank #3PS at Fr.83, cracked Main Deck longitudinals no.5 & no.6 counting from centerline bulkhead - cropped and renewed;
- in Cargo Tank #3STB at Fr.83, cracked Main Deck longitudinals no.5 & no.7 counting from centerline bulkhead - cropped and renewed.

The latest published Rules of Bureau Veritas Marine & Offshore and the Bureau Veritas Marine & Offshore General Conditions are applicable. La dernière édition des Règlements de Bureau Veritas Marine & Offshore ainsi que les Conditions Générales de Bureau Veritas Marine & Offshore sont applicables.



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

BV Register No : **04025C** BV Registre N° Ship's Name: **WISBY VERITY**

Nom du navire

ANNEX I - EVALUATION AND RESULTS (continued)

Annexe I - Evaluation et Résultats (suite)

F)	Condition of Class / Recommendations - Conditions de Classe / Recommendations :				
	None.				
G)	Memoranda - <i>Mémo</i> :				
	There are no structure-related Memorandas issued.				
H)	Conclusion - Conclusion :				
,	Satisfactory and without additional remarks.				
	Vessel is provided with definitive Class Certificate.				

The latest published Rules of Bureau Veritas Marine & Offshore and the Bureau Veritas Marine & Offshore General Conditions are applicable. La dernière édition des Règlements de Bureau Veritas Marine & Offshore ainsi que les Conditions Générales de Bureau Veritas Marine & Offshore sont applicables.



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Ship's Name : WISBY VERITY BV Register No : 04025C

Nom du navire BV Registre N°

ANNEX II - EXTRACT OF THICKNESS MEASUREMENTS

Annexe II - Extrait des Mesures d'Epaisseurs

Position of substantially (1) corroded Tanks/Areas or Areas with deep pitting Localisation des corrosions importantes dans les cales/citernes/ballasts ou des zones de chancres profonds	Thickness diminution (%) Diminution d'épaisseur	Corrosion pattern (2) Type de corrosion	Remarks : e.g. Ref. attached sketches Remarques : par exemple réf. aux croquis joints
None	-	-	-

Notes - Notes :

⁽¹⁾ Substantial corrosion, i.e.> 75% of allowable wear margins - Corrosion importante i.e. > 75% de la marge d'usure permise

⁽²⁾ P = Pitting C = Corrosion in general

⁽³⁾ Any bottom plating with a pitting density of 20% or more with wastage in the substantial corrosion range or having an average depth of pitting of 1/3 or more of actual plate thickness, is to be noted - Toute tôle de fond ayant une densité de chancres de 20% ou plus avec une corrosion dans les limites de la "corrosion importante", ou bien ayant une profondeur de chancres moyenne de 1/3 ou plus de l'épaisseur de tôle réelle, doit être inscrite.

The latest published Rules of Bureau Veritas Marine & Offshore and the Bureau Veritas Marine & Offshore General Conditions are applicable. La dernière édition des Règlements de Bureau Veritas Marine & Offshore ainsi que les Conditions Générales de Bureau Veritas Marine & Offshore sont applicables.



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Ship's Name: **WISBY VERITY** BV Register No: 04025C BV Registre N°

Nom du navire

ANNEX III - EVALUATION OF SHIP'S LONGITUDINAL STRENGTH

Annexe III - Evaluation de la résistance longitudinale du navire

Applies to oil tankers of 130m in length and upwards and over 10 years of age. S'applique aux pétroliers d'une longueur supérieure ou égale à 130m et de plus de 10 ans d'âge.

Transverse section Section transversale	Frame nbr Couple n°	Deck / Bottom Pont / Fond	Measured Area (cm2) Surface mesurée (cm2)	As built Area (cm2) Surface à la construction (cm2)	Loss of Area % Perte de surface %	Remarks <i>Remarques</i> (*)
N.A.	-		-		-	-

^{*}NOTA: In case the transverse section thickness measurement (TM) report shows that loss of area is less than 10%, enter in "Remarks" column : "Areas not calculated as compliance checked from TM report". Dans le cas où le rapport de mesures d'épaisseurs des sections transversales montre que la perte d'aire de section est de moins de 10%, indiquer dans la colonne "Remarques" : "Les aires des sections ne sont pas calculées, car la conformité a été verifiée à partir du rapport de mesures d'épaisseurs".

If loss of area is more than 10%, section moduli must be found greater than required section moduli. Si la perte de surface est supérieure à 10%, les modules d'inertie des sections doivent être plus grands que les modules d'inertie requis.

Transverse section Section transversale	Frame nbr Couple n°	Deck / Bottom Pont / Fond	Measured Modulus (cm3) Module d'Inertie mesuré (cm3)	Required Modulus (cm3) Module d'Inertie requis (cm3)	Remarks Remarques
N.A.	1		-	-	-