

HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Issued upon Completion of Hull Class Renewal Survey

Etabli à la suite de la Visite de Renouvellement de Classe Coque

GENERAL PARTICULARS - Caractéristiques principales

Ship's Name: WISBY VERITY IMO Number: 9283459

Nom du navire Numéro OMI

BV Register No: **04025**C

Unrestricted navigation

BV Registre N°

Port of Registry: DELFZIJL National Flag: Netherlands

Port d'Attache Pavillon

Gross Tonnage: 4295 Deadweight: 7479

Tonnage Brut Port en Lourd

National : Classification Notation- Classe attribuée : ITC (69): I # HULL # MACH

Date of Build: 02 July 2004 Oil tanker Chemical tanker ESP

Date Construction

Date major conversion:

majeure

Type of conversion:

Type de transformation

- a) The hull survey reports and documents listed below have been reviewed by the undersigned and found to be satisfactory. Les rapports de visite coque et les documents mentionnés ci-dessous ont été examinés par le soussigné et trouvés satisfaisants.
- b) A summary of the class renewal survey results is attached herewith in annexes.

 Un résumé des résultats de la visite de renouvellement de classe est joint ci-après en annexes.
- c) The hull class renewal survey has been completed satisfactorily on 24 June 2024 at Falkenberg

La visite de renouvellement de classe coque a été complétée de façon satisfaisante le 24 juin 2024 à Falkenberg

Name: MATS ISAKSSON Condition Evaluation Report Title: Marine surveyor completed by: Nom: Titre Rapport d'évaluation Signature Stamp complété par : Cachet This document is electronically signed and does not require a manual signature as defined in IMO guideline FAL.5-Circ.39. THE TANK AS MARINE & OFFICE OF THE STATE OF Click here for the verification website WIERNATIONAL REGISTER OFFICE / Bureau: Gothenburg Date: 24 June 2024

Condition Evaluation Report verified by : Rapport d'évaluation vérifié par :	Name: RAFAL STASIAK Nom: Signature This document is electronically signed and does not require a manual signature as defined in IMO guideline FAL.5-Circ.39. Click here for the verification website	Title: SSQM Titre Stamp Cachet BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS MARINE & ORTONAL REGISTER MILITANIATIONAL REGISTER
OFFICE / Bureau :	Fredericia	Date : 24 June 2024
Attached annexes and document	s - Annayas at documants joints	

Attached annexes and documents - Annexes et documents joints.
Annex I - Evaluation and Results
Annex II - Extract of Thickness Measurements
Annex III - Evaluation of ship's longitudinal strength
Annex - List of Cargo and Ballast Capacities



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Ship's Name: WISBY VERITY BV Register No: 04025C

Nom du navire BV Registre N°

ANNEX I - EVALUATION AND RESULTS

Annexe I - Evaluation et Résultats

A) Report Review - Examen des Rapports :

Survey report GTB0/2024/J5075 surveyed from 03June to 24 June 2024 at Falkvarv shipyard, Falkenberg, Sweden.

B) Close-up Survey - Visites rapprochées :

As per BV rules Pt A, Ch 4, Sec 3, table 2 (Close up Oil tanker).

As per BV rules Pt A, Ch 4, Sec 4, table 2 (Close up Chemical tanker).

C) Thickness Measurements - Mesures d'épaisseur :

ALFA TEST report No. ALF-240593.

As per BV rules Pt A, Ch 3, Sec 3, table 3 (UTM all ships).

As per BV rules Pt A, Ch 4, Sec 3, table 3 (UTM Oil tanker).

As per BV rules Pt A, Ch 4, Sec 4, table 3 (UTM Chemical tanker).

As per NI 465, Sec 2, table 3 (UTM CAP).

D) Ballast Tank Protection – Protection des capacités de ballastage :

All Ballast Tanks protected with Hard Protective Coating. Ballast Tanks in "GOOD" condition.

Danast Tanks III GOOD Condition

E) Repairs - Réparations :

None.



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Ship's Name : WISBY VERITY
Nom du navire

BV Register No : 04025CBV Register N°

ANNEX I - EVALUATION AND RESULTS (continued)

Annexe I - Evaluation et Résultats (suite)

F)	Condition of Class - Conditions de Classe:			
	None.			
G)	Memoranda - <i>Mémo</i> :			
	Ref. to the Veristar Info Survey Status Report.			
H)	Conclusion - Conclusion :			
	Upon satisfactory survey, vessel provided with new definitive certificates.			



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Ship's Name: WISBY VERITY BV Register No: 04025C

Nom du navire BV Registre N°

ANNEX II - EXTRACT OF THICKNESS MEASUREMENTS

Annexe II - Extrait des Mesures d'Epaisseurs

Notes - Notes:

- (1) Substantial corrosion, i.e.> 75% of allowable wear margins Corrosion importante i.e. > 75% de la marge d'usure premise
- (2) P = Pitting C = Corrosion in general
- (3) Any bottom plating with a pitting density of 20% or more with wastage in the substantial corrosion range or having an average depth of pitting of 1/3 or more of actual plate thickness, is to be noted *Toute tôle de fond ayant une densité de chancres de 20% ou plus avec une corrosion dans les limites de la "corrosion importante", ou bien ayant une profondeur de chancres moyenne de 1/3 ou plus de l'épaisseur de tôle réelle, doit être inscrite.*



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Ship's Name: WISBY VERITY BV Register No: 04025C

Nom du navire BV Registre N°

ANNEX III - EVALUATION OF SHIP'S LONGITUDINAL STRENGTH

Annexe III - Evaluation de la résistance longitudinale du navire

Applies to oil tankers of 130m in length and upwards and over 10 years of age. S'applique aux pétroliers d'une longueur supérieure ou égale à 130m et de plus de 10 ans d'âge.

Transverse	Frame nbr	Deck /	Measured Area	As built Area	Loss of Area	Remarks
section	Couple n°	Bottom	(cm2)	(cm2)	%	Remarques
Section	_	Pont / Fond	Surface	Surface à la	Perte de	(*)
transversale			mesurée (cm2)	construction	surface %	
				(cm2)	-	

^{*}NOTA: In case the transverse section thickness measurement (TM) report shows that loss of area is less than 10%, enter in "Remarks" column: "Areas not calculated as compliance checked from TM report". Dans le cas où le rapport de mesures d'épaisseurs des sections transversales montre que la perte d'aire de section est de moins de 10%, indiquer dans la colonne "Remarques": "Les aires des sections ne sont pas calculées, car la conformité a été verifiée à partir du rapport de mesures d'épaisseurs".

If loss of area is more than 10%, section moduli must be found greater than required section moduli. Si la perte de surface est supérieure à 10%, les modules d'inertie des sections doivent être plus grands que les modules d'inertie requis.

Transverse section	Frame nbr Couple	Deck /	Measured	Required Modulus	Remarks
Section	n°	Bottom	Modulus	(cm3)	Remarques
transversale		Pont / Fond	(cm3)	Module d'Inertie	_
			Module d'Inertie	requis (cm3)	
			mesuré (cm3)		