

HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Issued upon Completion of Hull Class Renewal Survey

Etabli à la suite de la Visite de Renouvellement de Classe Coque

GENERAL PARTICULARS	- Caractéristiques princ	ripales				
Ship's Name : Nom du navire	WISBY VERITY	IMO Number : Numéro OMI BV Register No : BV Registre N°	9283459 04025C			
Port of Registry :			Netherlands			
Gross Tonnage : 4295 Tonnage Brut		<i>Pavillon</i> Deadweight : <i>Port en Lourd</i>	7479			
National :	_		Classification Notation - Classe attribuée :			
ITC (69) :	4295	Oladoliidalidii 110la	I A HULL A MACH			
Date of Build :	02/07/2004	Oil ta	nker ESP; Chemical tanker ESP			
Date Construction	02/01/2001	5 	Unrestricted navigation			
Date major conversion :	-	Ice c	lass IA ; ∰ AUT-UMS; MON-SHAFT			
Date transformation majeure		.00 0	nado ir (a rio i omo, mort oriva i			
Type of conversion:	-					
Type de transformation						
c) The hull class renewal su	<i>la visite de renouvellement</i> Irvey has been complete	de classe est joint ci-après en ed satisfactorily on 17/06/20	n annexes.			
Condition Evaluation Repo completed by : Rapport d'évaluation complété par :	rt Name :Donald We Nom : Signature	erner	Title : Surveyor Titre Stamp Cachet			
OFFICE / Bureau :	Gothenburg		Date : 03 July 2014			
Condition Evaluation Repo verified by : Rapport d'évaluation vérifié par :	Name : Mats Isaks Nom : Signature	sson	Title : DSSOM Titre Stamp Cachet			
OFFICE / Bureau :	Gothenburg		Date : 03 July 2014			
Attached annexes and doo	cuments - Annexes et docu	uments joints :				
Annex III - Evaluati	f Thickness Measureme on of ship's longitudinal go and Ballast Capacitie	strength s	al Conditions are applicable			
			s ainsi que les Conditions Générales sont applicables.			



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Ship's Name: WISBY VERITY BV Register No: 04025C

Nom du navire BV Registre N°

ANNEX I - EVALUATION AND RESULTS

Annexe I - Evaluation et Résultats

A) Report Review - Examen des Rapports :

- -Survey report No GTB0/2014/J0050
- -Survey report No GTB0/2014/J0056
- -TM Report No ALF-14207

B) Close-up Survey - Visites rapprochées :

- -Fwd WT Transverse bulkhead and all web frames in WB DB/Wingtank 4 SB.
- -Deck transverse at frame no 67.11
- -Forward WT Transverse bulkhead in Cargo tanks 4 SB/PS.
- -All WT Transverse bulkheads and one web frame in each remaining WB tanks, including knuckle areas $\,$

C) Thickness Measurements - Mesures d'épaisseur :

- -Each deck plate within cargo area
- -One transverse section (No 67.10-67.11)
- -Selected wind&water strakes
- -Collision bulkhead, Forward machinery space bulkhead, Aft peak bulkhead
- -Sea chests plating
- -Selected bottom plating
- -Measurements of selected items subjects to close-up survey (see part B)

Reference of the Thickness measurement report: ALF-14207

D) Ballast Tank Protection - Protection des capacités de ballastage :

All ballast tanks, fore&Aft peak tanks hard coated. Coating condition: GOOD

E) Repairs - Réparations :

Definitive repairs carried out in the follwoing tanks:

- -WB Tk 7SB (bottom plating)
- -WB Tk 2SB (watertight transverse bulkhead)
- -WB Tk 1C (floor plating, web frames, shell plating, watertight transverse bulkhead)
- -Forepeak tank (shell plating)

The latest published Rules of Bureau Veritas Marine & Offshore Division and the General Conditions are applicable. La dernière édition des Règlements de la Direction Marine & Offshore du Bureau Veritas ainsi que les Conditions Générales sont applicables.



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

BV Register No : **04025C** BV Registre N° Ship's Name: **WISBY VERITY**

Nom du navire

ANNEX I - EVALUATION AND RESULTS (continued)

Annexe I - Evaluation et Résultats (suite)

F)	Condition of Class / Recommendations - Conditions de Classe / Recommendations : None
G)	Memoranda - Mémo: Ref. to the latest Veristar Info Survey Status Report
H)	Conclusion - Conclusion: Following verification of reports the ship has been furnished with definitive certificates.

The latest published Rules of Bureau Veritas Marine & Offshore Division and the General Conditions are applicable. La dernière édition des Règlements de la Direction Marine & Offshore du Bureau Veritas ainsi que les Conditions Générales sont applicables.



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Ship's Name: **WISBY VERITY** BV Register No: 04025C

Nom du navire BV Registre N°

ANNEX II - EXTRACT OF THICKNESS MEASUREMENTS

Annexe II - Extrait des Mesures d'Epaisseurs

Position of substantially (1) corroded Tanks/Areas or Areas with deep pitting Localisation des corrosions importantes dans les cales/citernes/ballasts ou des zones de chancres profonds	Thickness diminution (%) <i>Diminution</i> d'épaisseur	Corrosion pattern (2) Type de corrosion	Remarks : e.g. Ref. attached sketches Remarques : par exemple réf. aux croquis joints
Nil			

Notes - Notes :

The latest published Rules of Bureau Veritas Marine & Offshore Division and the General Conditions are applicable. La dernière édition des Règlements de la Direction Marine & Offshore du Bureau Veritas ainsi que les Conditions Générales sont applicables.

⁽¹⁾ Substantial corrosion, i.e. > 75% of allowable wear margins - Corrosion importante i.e. > 75% de la marge d'usure permise (2) P = Pitting C = Corrosion in general

⁽³⁾ Any bottom plating with a pitting density of 20% or more with wastage in the substantial corrosion range or having an average depth of pitting of 1/3 or more of actual plate thickness, is to be noted - Toute tôle de fond ayant une densité de chancres de 20% ou plus avec une corrosion dans les limites de la "corrosion importante", ou bien ayant une profondeur de chancres moyenne de 1/3 ou plus de l'épaisseur de tôle réelle, doit être inscrite.



HULL CONDITION EVALUATION REPORT

RAPPORT D'EVALUATION DE LA CONDITION DE LA COQUE

Ship's Name: **WISBY VERITY** BV Register No: 04025C BV Registre N°

Nom du navire

ANNEX III - EVALUATION OF SHIP'S LONGITUDINAL STRENGTH Annexe III - Evaluation de la résistance longitudinale du navire

Applies to oil tankers of 130m in length and upwards and over 10 years of age. S'applique aux pétroliers d'une longueur supérieure ou égale à 130m et de plus de 10 ans d'âge.

Transverse section	Frame nbr Couple n°	Deck / Bottom Pont / Fond	Measured Area	As built Area	Loss of Area	
Section	Couple II	Pont / Pond	(cm2) Surface mesurée	(cm2) <i>Surface à la</i>	Perte de	Remarques (*)
transversale			(cm2)	construction	surface %	()
transversale			(CITIZ)	(cm2)	Surface 70	

^{*}NOTA: In case the transverse section thickness measurement (TM) report shows that loss of area is less than 10%, enter in "Remarks" column : "Areas not calculated as compliance checked from TM report". Dans le cas où le rapport de mesures d'épaisseurs des sections transversales montre que la perte d'aire de section est de moins de 10%, indiquer dans la colonne "Remarques" : "Les aires des sections ne sont pas calculées, car la conformité a été verifiée à partir du rapport de mesures d'épaisseurs".

If loss of area is more than 10%, section moduli must be found greater than required section moduli. Si la perte de surface est supérieure à 10%, les modules d'inertie des sections doivent être plus grands que les modules d'inertie requis.

Transverse section Section transversale	Frame nbr Couple n°	Deck / Bottom Pont / Fond	Measured Modulus (cm3) Module d'Inertie mesuré (cm3)	Required Modulus (cm3) Module d'Inertie requis (cm3)	Remarks <i>Remarques</i>