Ecco un esempio di tabella in Excel con i dati per analizzare i sensori di misura su campo. La tabella include colonne per le informazioni chiave dei sensori e può essere utilizzata per creare tabelle pivot e analisi con formule. Ti fornisco anche alcune idee per l'analisi con formule in italiano.

Dati di Esempio per Tabella

Data	Sensore ID	Località	Tipo di Misura	Valore	Unità	Stato
01/11/2023	SENS001	Nord	Temperatura	20.5	°C	Attivo
01/11/2023	SENS002	Sud	Umidità	55	%	Non attivo
02/11/2023	SENS001	Nord	Temperatura	21.0	°C	Attivo
02/11/2023	SENS003	Est	Pressione	1012	hPa	Attivo
03/11/2023	SENS002	Sud	Umidità	53	%	Non attivo
03/11/2023	SENS004	Ovest	Temperatura	19.0	°C	Attivo

Questa tabella di esempio permette di analizzare i dati dei sensori per varie località, tipi di misura e stato. Puoi usarla come base per creare analisi tramite tabelle pivot e formule.

Analisi Pivot Suggerite

1. Analisi per Località e Tipo di Misura

- Inserisci una tabella pivot e usa "Località" nelle righe e "Tipo di Misura" nelle colonne.
- Nei valori, inserisci la media dei "Valori" per ottenere la misura media per ogni località e tipo.

2. Valore Medio per Tipo di Sensore Attivo

- Filtra la tabella pivot per "Stato" impostato su "Attivo".
- Usa "Tipo di Misura" nelle righe e "Località" nelle colonne.
- Nei valori, metti la media dei "Valori" per ottenere i dati medi dei sensori attivi per ciascun tipo di misura e località.

3. Conteggio dei Sensori per Stato

- Inserisci "Stato" nelle righe e "Località" nelle colonne.
- Nei valori, usa il conteggio di "Sensore ID" per vedere quanti sensori sono attivi o non attivi in ciascuna località.

4. Andamento dei Valori nel Tempo

- Metti la "Data" nelle righe e "Tipo di Misura" nelle colonne.
- Nei valori, inserisci la media o somma dei "Valori" per osservare l'andamento delle misure nel tempo.

Formule per Analisi Avanzate

Ecco alcune formule utili (in italiano) per analizzare i dati dei sensori:

1. Media dei Valori per Tipo di Sensore:

Questa formula calcola la media dei valori per i sensori di "Temperatura".

2. Conteggio dei Sensori Attivi:

Conta il numero di sensori che sono attivi.

3. Somma dei Valori per una Località Specifica:

Calcola la somma dei valori del sensore con ID "SENS001" per la misura di "Temperatura".

4. Max o Min dei Valori di Temperatura:

Restituisce il valore massimo per i sensori di temperatura. Per il minimo, usa MIN.SE.

Ricetta per un'Analisi Pivot Dettagliata

Obiettivo: Imparare a costruire un'analisi pivot partendo da una vista generale fino a un'analisi dettagliata per località e sensore.

1. Preparare i Dati

- Assicurati di avere il file Excel con i dati sui sensori.
- Apri il file in Excel e seleziona l'intervallo di dati (o converti la tabella in una Tabella di Excel per maggiore flessibilità).

2. Creare la Tabella Pivot

- Seleziona l'intervallo di dati.
- Vai alla scheda Inserisci > Tabella Pivot.
- Inserisci la tabella pivot in un nuovo foglio di lavoro.

3. Passo 1: Analisi Generale per Tipo di Misura

- Righe: Trascina Tipo di Misura nell'area Righe.
- Valori: Trascina Sensore ID nell'area Valori e imposta il calcolo su Conteggio.
- Valori: Trascina anche Valore nell'area Valori e imposta il calcolo su Media.

Risultato: Una tabella pivot che mostra quanti sensori misurano ogni tipo di misura e la media dei valori raccolti.

4. Passo 2: Aggiungere la Dimensione Località

- Righe: Trascina Località sotto Tipo di Misura nell'area Righe.
- Valori: Mantieni Conteggio di Sensore ID e Media di Valore.

Risultato: Una tabella pivot che mostra la distribuzione dei tipi di misura per ciascuna località, con il numero di sensori e la media dei valori.

5. Passo 3: Analisi Temporale

- Righe: Trascina Data sopra Tipo di Misura nell'area Righe per visualizzare i dati per giorno.
- Colonne: Lascia vuoto per il momento (opzionale: puoi inserire Tipo di Misura per vedere l'andamento di ogni
 tipo nel tempo).
- Valori: Lascia invariato Media di Valore.

Risultato: Una tabella pivot che mostra l'andamento dei valori medi per giorno e per tipo di misura.

6. Passo 4: Filtrare per Stato

• Filtro: Trascina Stato nell'area Filtro e seleziona solo Attivo per analizzare i dati relativi ai sensori attivi.

Risultato: La tabella mostra solo i dati dei sensori attivi, consentendo di concentrarsi su quelli in funzione.

7. Passo 5: Drill-Down Dettagliato per Sensore

- Filtro: Trascina Sensore ID nell'area Filtro e seleziona un sensore specifico (es. "SENS001").
- Righe: Mantieni Data e Tipo di Misura per esaminare il dettaglio temporale delle misure di quel sensore.

Risultato: Una tabella pivot che mostra le misurazioni dettagliate di un singolo sensore nel tempo.

Opzionale: Creare Grafici Pivot

- · Seleziona la tabella pivot.
- Vai alla scheda Analizza > Grafico Pivot.
- Seleziona un grafico a linea per mostrare l'andamento temporale delle misure.