UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Escola de Engenharia de São Carlos

Aplicação de N	Microprocessadores
	Pedro Oliveira

Projeto 1 - Cronômetro digital usando Assembly e 8051

Diogo Barboza de Souza - nºUSP 12745657

São Carlos

Outubro de 2023

Introdução

Nesse projeto foi feito um cronômetro programado em assembly para o MCS-51, esse cronômetro faz uma contagem de 0 a 9 usando o display do dispositivo, contendo funções para utilizar botões para mudar o intervalo de tempo entre números e da contagem como um todo.

Desenvolvimento

Nos requisitos deste projeto foi dado que o programa deve contar de 0 a 9 e ao apertar um botão o intervalo deve mudar, com isso, não foi compreendido totalmente se era o intervalo do final do programa ou ainda o intervalo entre cada número, sendo assim, foram feitos os dois modos.

Ao iniciar o programa o mesmo ficará esperando os apertos de botões, foram usados os botões P2.0, P2.1, P2.2 e P2.3, como explicado anteriormente há dois modos desse programa.

O primeiro modo usa os botões P2.0 e P2.1, esses botões foram implementados com o intuito de mudar o tempo entre cada número da contagem, isso é, o tempo decorrido entre 0 e 1 por exemplo, sendo que ao apertar P2.0 o tempo decorrido será de 0,25s e ao apertar P2.1 o tempo será de 1s.

Agora para o segundo modo, foi feito a seguinte interpretação, cada botão muda o tempo entre cada contagem, da forma que quando a contagem de 0 a 9 terminar o tempo para se iniciar uma nova contagem dependerá do botão apertado, nesse caso foram usados os botões P2.2 e P2.3, usando o mesmo conceito do modo anterior, o P2.2 terá um tempo de 0,25s para se iniciar outra contagem e o botão P2.3 terá um tempo de 1s, porém ambos terão na passagem de cada número 1s, isto é, entre 3 e 4 haverá um tempo de 1s.

Visto isso, o funcionamento dos botões do MSC-51 podem levar a confusão já que eles continuam pressionados após sua ativação, com isso em mente, para o funcionamento correto do programa ao acionar um botão e em seguida ao acionar outro botão deve-se desativar o botão anterior, deixando apenas um botão desejado ativado. Além disso, deve ser colocado a frequência de atualização ("Update Freq.") em 10000.

Display

Para o funcionamento do display se foi usado o DPTR (Data Pointer) que é um ponteiro de 16 bits para área de dados em memória RAM interna e externa, ele foi usado para armazenar os valores de cada número na contagem correspondente com o valor binário do número para ser colocado no display. Visto isso, foi usado o ACC para percorrer os números e colocá-los no display p1.

Cálculo de cada tempo no delay

Para os determinados delays foram usados a seguinte forma de programação, por exemplo:

```
delay:

mov r1, #500

inicio:

mov r2, #250

DJNZ r2, $
```

DJNZ r1, inicio

Sendo assim, o cálculo no exemplo será: $500 \times 250 \times 200 = 0,250$, esse que foi o valor pedido também ao apertar um determinado botão. Outro valor pedido foi o de 1s, para isso foi feito o seguinte cálculo: $1000 \times 500 \times 200 = 10$.


Observação: sendo 2us o valor usado pela instrução de 2 ciclos de máquina (2 * 10^-6).

Apertando um botão no decorrer da contagem

Enquanto o programa está fazendo sua contagem após apertar o botão P2.0 ou P2.1, se um outro botão for apertado e o anterior desativado, deve-se ocorrer a mudança no período de tempo entre cada número, vale lembrar que isso apenas vale ao primeiro modo, como explicado anteriormente apenas para os botões P2.0 e P2.1.

Para fazer esse funcionamento foi usado a função "botoes" que é chamada logo após um delay, assim verificando em passagem de número da contagem se outro botão foi apertado e assim mudando o intervalo de tempo, se caso for o P2.0 será de 0,25s e se for o P2.1 será de 1s.

Diagrama lógico do EdSim51




Varredura dos display conectados ao 8051 no simulador EdSim51

Observação: bit = 1 o led está desligado e bit = 0 o led está ligado. Além disso, os valores usados para a implementação foram em binário.

Display	Quais segmentos acender (bit = 0)	Valor (Bits do registrador - PORTA P1)	Valor em Hexadecimal
0	a,b, c, d, f	#11000000b	#0C0h
1	b,c	#11111001b	#0F9h
2	a,b, d, e, g	#10100100b	#0A4h
3	a,b, c, d, g	#10110000b	#0B0h
4	b,c, f, g	#10011001b	#99h
5	a,c, d, f, g	#10010010b	#92h
6	a,c, d, e	#10000010b	#82h
7	a, b, c	#11111000b	#0F8h
8	a,b,c,d,e,f,g	#1000000b	#80h
9	a,b,c, d, f	#10010000b	#90h

Display de 7 segmentos:



Código assembly

org 0000h ;origem no endereço 0000h

```
main:
```

;inicializando as variaveis

mov r0, #0

mov r1, #0

mov r2, #0;

mov r3, #0

mov r4, #0;

mov r5, #3

acall botoes_inicio ;chamada da função que esepra um botão ser apertado mov dptr, #segmentos ; move para dptr todos os numeros que serão usados na contagem

acall contagem ;chama função da contagem

botoes_inicio:

;Verificação se foi apertado um dos botões e pulando para uma label que coloca o valor que será usado no delay

```
jnb p2.0, zero
```

jnb p2.1, um

jnb p2.2, um

jnb p2.3, um

jmp botoes_inicio

ret

```
botoes: ;função para mudar de botão em meio a contagem
       cjne r5, #1, Bum ;jmp apenas se o botão 1 não for apertado, r5 = 1 significa botão 1
       apertado
       cjne r5, #0, Bzero ;;jmp apenas se o botão 1 não for apertado, r5 = 0 significa botão
       0 apertado
       Bzero:
              jnb p2.0, zero ;verifica se p2.0 foi apertado
              imp um ;imp para recarregar novamente os valores caso seja apenas p2.1
              apertado
              ret
       bum:
              jnb p2.1, um ;verifica se p2.0 foi apertado
              jmp zero ;jmp para recarregar novamente os valores caso seja apenas p2.1
              apertado
              ret
zero: ;coloca os valores adequados que serão usados no delay
;0,25s
       mov r1, #100 ;se foi colocado 100 para a melhor visualização no display, mas para
       ser 0,25s como pedido deve se colocar 500
       mov r2, #250
       mov r5, #0
       ret
um: ;coloca os valores adequados que serão usados no delay
:1s
       mov r1, #1000
       mov r2, #500
       mov r5, #1
       ret
contagem: ;função da contagem em si
       mov r4, #10 ;contador para auxiliar na contagem
       continue:
       mov A, r3 ;r3 = 0, posicionando o inicio da contagem
       movc A, @A+dptr ;usando A como um ponteiro para percorrer dptr
       mov p1, A ;atriindo o valor do numero para o display p1
       acall delay ;chamada de delay entre numeros
       inc r3 ;aumentando o valor de r3 para ser usado na proxima contagem
       DJNZ r4, continue ;diminuindo o valor de r4 e retomando a contagem
       mov r4, #1 ;colocando 1 em r4 para ser usado na função "acabou"
       acall acabou ;chamada da função, sinalizando que a contagem acabou
       imp main
acabou: ;função usada quando a contagem acabou
```

mov p1, #10111111b; acendendo apenas o led do meio do numero do display

```
djnz r4, acabou ;diminui r4 e ser for 0 continua, caso contrario começa função
       "acabou" novamente, sendo assim, mudando o valor de r4 pode-se fazer o delay
       entre uma contagem e outra maior.
       acall desligar ;chamada de fuunção para desligar display
       ret
segmentos: ;lista de numeros que serão usados em binario
       db 11000000b;0
       db 11111001b;1
       db 10100100b;2
       db 10110000b:3
       db 10011001b;4
       db 10010010b;5
       db 10000010b :6
       db 11111000b ;7
       db 10000000b;8
       db 10010000b ;9
desligar: ;desliga o led p1
       mov p1, #11111111b
       ;setb p2.0
       ret
delay_final: ;função usada para o delay quando se acabar a contagem
       jnb p2.2, dois ;verifica se p2.2 esta apertado
       jnb p2.3, tres ;verifica se p2.3 esta apertado
       jnb p2.0, delay ;verifica se p2.0 esta apertado
       jnb p2.1, delay ;verifica se p2.1 esta apertado
       dois: ;delay para se p2.2 for apertado, tendo delay de 1s no final da contagem
              mov r6, #1000
              iniciod:
                     mov r7, #500
                     djnz r7, $
                     dinz r6, iniciod
       tres: ;delay para se p2.2 for apertado, tendo delay de 0,25s no final da contagem
              mov r6, #100;500
              iniciot:
                     mov r7, #250
                     dinz r7, $
                     djnz r6, iniciot
                     ret
delay: ;delay padrão usado entre cada numero e/ou no final da contagem se apertado p2.0
```

e p2.1

mov A, r2

acall delay_final ;chamando delay do fim da contagem

inicio:

mov r2, A DJNZ r2, \$ DJNZ r1, inicio

acall botoes ;chamada de função para verificar se um botão foi apertado

durante a contagem

RET

end