
L/L/P
True stress (MPa)
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
True strain (%)
Specimen 1