
P/L/P
True stress (MPa)
True strain (%)
0
5
10
15
20
25
30
0
2
4
6
8
Specimen 1