
P/P/L
True stress (MPa)
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
True strain (%)
Specimen 1