
Mean Absolute SHAP Importance: tensile strength
co
c
ti
al
ni
v
mo
cr
mn
si
nb
n
w
0
20
40
60
80
100
120
140
160
mean(|SHAP value|) (average impact on model output magnitude)