
SHAP Dependence: c — tensile strength
SHAP value for c
300
200
100
0
−100
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
c
14
12
10
8
6
4
2
CO