
SHAP Dependence: ti — tensile strength
SHAP value for ti
ti
al
500
400
300
200
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2