
Mean Absolute SHAP Importance: yield strength
ti
c
co
al
mo
mn
cr
ni
si
v
nb
n
w
0
10
20
30
40
50
60
70
mean(|SHAP value|) (average impact on model output magnitude)