
SHAP Dependence: c — yield strength
SHAP value for c
200
150
100
50
0
−50
−100
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
c
CO
14
12
10
8
6
4
2