Rapid Rail Sdn Bhd 200401022254 (660759-D)
Menara Prasarana, Jalan PJU1A/46, Ara Damansara, PJU 1A, 47301 Petaling Jaya, Selangor
Tel : 03-7614 3333 Website : www.prasarana.com.my

KENYATAAN MEDIA
Untuk Siaran Segera

KEKERAPAN TREN LALUAN KELANA JAYA DISELARASKAN SUSULAN ISU TEKNIKAL

KUALA LUMPUR, 23 Februari 2026 – Rapid Rail Sdn Bhd (Rapid Rail) ingin memaklumkan bahawa kekerapan tren bagi perkhidmatan Laluan Kelana Jaya waktu puncak pagi telah selesai diselaraskan pada jam 10.00 pagi, susulan beberapa tren yang terpaksa dikeluarkan daripada perkhidmatan akibat isu teknikal yang mula dikesan pada jam 6.01 pagi tadi.

Operasi Laluan Kelana Jaya pada hari ini asalnya dirancang dengan kekerapan tiga (3) minit pada waktu puncak bagi menampung jumlah penumpang. Walau bagaimanapun, beberapa tren telah mengalami isu teknikal yang berulang, melibatkan sistem brek kecemasan serta sistem peranti kawalan tren.

Bagi memastikan tahap keselamatan operasi sentiasa berada pada tahap optimum, tren-tren yang terlibat telah dikeluarkan sementara untuk pemeriksaan lanjut. Rapid Rail ingin menegaskan bahawa tindakan ini adalah perlu bagi keselamatan penumpang yang sentiasa menjadi keutamaan.

Situasi ini menyebabkan pengurangan jumlah tren yang beroperasi dan perubahan kepada kekerapan tren, sekali gus meningkatkan tempoh menunggu penumpang pada pagi tadi berbanding perancangan asal.

Sebagai langkah mitigasi, pemantauan operasi dijalankan secara berterusan dan pelarasan jadual perlu dibuat dari semasa ke semasa bagi meminimumkan kesan kepada penumpang.

Penumpang disarankan merujuk pada laman media sosial Rapid KL atau aplikasi PULSE untuk status terkini perkhidmatan.

Rapid Rail memohon maaf atas segala kesulitan yang dialami dan menghargai kesabaran serta kerjasama para penumpang sepanjang tempoh ini.

TAMAT

Dikeluarkan oleh Rapid Rail Sdn Bhd