RIDE 51

1. Définir un projet Project New Browse (rechercher l'emplacement c:\tp\gxn (ex : groupe A1 = ga1) ou le créer.) Donner un nom au fichier: nom Le projet sera alors : c:\tp\gxn\nom.prj Choisir le type de μ C: 8051 Une fenêtre : « CORE SELECTION » permet de choisir le composant à utiliser : ATMEL AT89C51 Options Project Ma51 Source Defines symbols for the 8051 functions registers Syntax: ASM-51 Syntax Registers as default 2. Ecrire le programme File New Assembler files Ecrire le programme en assembleur Sauvegarder le fichier sous l'appellation : xxxx.a51 Dans le répertoire qui contient le projet. 3. Construire le projet Ajouter ce fichier source dans le projet : Project *Add node source/application xxxx.a51* 4. Compiler le programme Compiler, c'est fabriquer un programme directement exécutable par la machine. **Project** Make all (F9) 5. Simuler : le « debugger » **5.1.** Choisir les options Debug Start xxxx.aof Dans la fenêtre d'options du debugger, choisir : Tool: virtual machine Frequency (MHz): 12.000 Une barre d'outils s'ajoute en haut de l'écran.

Une fenêtre « debugger » s'inscrit en bas de l'écran et contient les noms des périphériques, des registres, des mémoires... qui peuvent être affichés.

Ex : Ajouter la fenêtre représentant le port P0 :

DCLKG P

Changer la valeur de p0.1.

5.2. Placer des sondes d'observation.

Sélectionner dans le programme principal une variable (ex : p1.7).

Debug

Add Watch

Afficher la fenêtre de traces :

View

Trace

View

Choisir les options pour les traces :

View

Trace

Options

Trace

Mode: continual

Maximum number of records: 100

Ok

Sélectionner la sonde à observer :

Dans la fenêtre contenant les sondes, en sélectionner une (p1.7)

CLKD

Add/delete from trace list

Un symbole de suivi de trace apparaît à gauche de la variable, cela introduit une entrée (nouvelle colonne) dans la fenêtre de traces.

CLKG sur ce nom, la trace apparaît si une simulation est lancée.

5.3. Simuler le programme.

Ouvrir toutes les fenêtres qui permettent d'étudier le déroulement du programme (ports, registres, mémoires, uart...)

Invoquer la réorganisation automatique des fenêtres :

Ex: Window

Tile vertical

Exécution pas à pas :

Debug

Step into (F7)

Exécution automatique :

Exécution en continu

Go et régler la vitesse d'exécution avec le bouton « speed » Poser un point d'arrêt :

Sélectionner une ligne : CLKG sur le point correspondant à la ligne dans la colonne de gauche du programme source.

5.4. Obtenir le fichier machine exécutable par le μ C : xxxx.hex

```
Valider les options :
          Options
                project
                       LX51
                              Linker
                                    Libraries
                                                  Rc51xlib
                                                  Generate an intel hex file
                                                  Include debug info
5.5. Connecter un générateur extérieur.
   5.5.1. Définir le signal « CLOCK1 » rectangulaire de période 40 µs:
                Function Generators
                       Options
                              New
                                     Name:
                                                               CLOCK1
                                     Function Type:
                                                                waveform
                                     Expression to evaluate :
                                                               (L20U,H20U)
                                     Return Type:
                                                                Boolean
                                           OK
                                                  CLOSE
   5.5.2. Connecter CLOCK1 à P1.7
          View
                Nets
                       New
                                           CLOCK1
                              Rename:
                              Transférer Clock1 et p1.7 de la colonne « Available »
                              Vers la colonne « Connected »
```

Close