

JARVIS · Visor 3D AR

Guía rápida del equipo — Coordinación de Diseño Industrial y 3D

1 INSTALA EL ADDON (una vez)

1. Baja `jarvis_glb.py` con el QR de al lado (guárdalo donde sea).
2. En Blender: Edit > Preferences > Add-ons > menú v (arriba a la derecha) > Install from Disk > elige el archivo y prende su casilla.
3. Ahí mismo, expande el renglón del addon y en «Token del equipo» pega la clave que te pasó la coordinación. Palomita verde = quedó.



bajar el addon

2 EXPORTA Y PUBLICA (cada pieza)

1. Nombra bien tus objetos en el Outliner (ese nombre lo leerá el taller) y agrúpalos en colecciones: la colección se vuelve la capa.
2. Properties > Scene > panel «JARVIS — ensamble»: llena ID (p. ej. LETRERO-LOBBY-01), Nombre y Revisión R1.
3. Botón «Prellenar desde nombres» y luego «Revisar pieza». Corrige lo rojo; lo amarillo no bloquea.
4. File > Export > GLB JARVIS con «Publicar al visor» prendido. En un minuto tu pieza está en el Catálogo de todos.

¿Cambiaste la pieza? Sube la Revisión (R1 a R2) y vuelve a publicar. El catálogo enseña siempre la última versión: no se llena, se actualiza.

Regla de oro: modela en METROS con Unit Scale 1.0 — si no, el linter te frena, porque el tamaño real en AR sale de ahí.

¿Dudas o el token? Coordinación de Diseño Industrial y 3D.

3 VELO EN AR (en tu teléfono)

1. Abre la app con el QR y toca «Iniciar AR». Di que SÍ a cámara y sensores.
2. Apunta al marcador (el otro lado de esta hoja) a unos 35 cm, de frente.
3. Cuando suene el enganche, retrocede: la pieza se queda plantada a tamaño real.
4. Botones: «Catálogo» = lo publicado por el equipo · flecha = un GLB de tu teléfono · 1:1 = escala · Mesa/Pared = dónde está el marcador · slider = despiece.



abrir la app

4 COMANDOS DE VOZ

Mantén presionado el botón del micrófono, habla y suelta:

- «explota» - abre el despiece
- «arma» - lo cierra
- «órbita» / «alto» - gira la pieza / la detiene
- «origen» - todo a su estado inicial
- «uno a uno» · «mitad» · «décimo» - escala 1:1, 1:2, 1:10
- «mesa» / «pared» - dónde está el marcador
- el nombre de una capa - la prende y apaga

5 SI EL TRACKING TRAICIONA

- El marcador: MATE, plano y bien pegado. Un reflejo encima borra los puntos que la cámara necesita.
- Engancha de CERCA (~35 cm) y de frente; luego retrocede con calma. No intentes encuadrar marcador y pieza a la vez.
- ¿Se movió o tiembla? Acércate otra vez y re-engancha. Es normal, no está roto.
- ¿Pieza girada o despiece regado? Di «origen».
- Si el 1:1 se ve punteado, la escala es ESTIMADA: sirve para verla, no para medir. Engancha el marcador.
- Luz pareja; evita contraluz y sombra dura sobre el marcador.